Legende

- RW-Kanal, Bestand
- SW-Kanal, Bestand
- RW-Kanal, Planung
- SW-Kanal, Planung
- RW-Schacht, Bestand
- SW-Schacht, Bestand
- SW-Schacht, Planung
- RW-Schacht, Planung
- Fließrichtung

Haltung	R870034 - RH870033
Schäden	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 6 - 6; Verschobene Verbindung, in Längsrichtung ab 10mm Verschiebung, Abstand = 18mm, an Verbindung

Haltung	R870033 - RH870032
Schäden	Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 12mm
	Pos: 4 - 7; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 12mm, an Verbindung
	Pos: 4 - 8; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 13mm, an Verbindung
	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang

Haltung	S030589 - S030588
Schäden	Pos: 11; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm
	Pos: 6; Oberflächenschaden, Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung

Haltung	R870031 - RH870027
Schäden	Pos: 10; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm
	Pos: 2; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 5 - 7; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 5%

Haltung	R870032 - RH870031
Schäden	Pos: 12; Einragender Anschluss, einragende Länge = 15%
	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 5 - 10; Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen, metallischer Werkstoff, Schwefelsäureangriff (über Wasserspiegel)
	Pos: 12; Einragender Anschluss, einragende Länge = 5%
	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang

Haltung	S030590 - S030588
Schäden	Pos: 6; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 5%
	Pos: 3; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang

Haltung	S030591 - S030590
Schäden	Pos: 11; Rissbildung, Oberflächenriss (Haarriss), in Längsrichtung, Breite = 1mm

Haltung	R870037 - RH870032
Schäden	Pos: 12; Einragender Anschluss, einragende Länge = 20%
	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 9; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	Pos: 5 - 7; Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, Nennweitenreduzierung = 10%
	Pos: 3; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr
	Pos: 3; Schadhafter Anschluss, beschädigt

Haltung	S03088 - S030587
Schäden	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang

Haltung	S03087 - S030522
Schäden	Pos: 6 - 1; Infiltration, spritzend, an Verbindung

Haltung	R870038 - RH870037
Schäden	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, beschädigt
	Pos: 12; Einragender Anschluss, einragende Länge = 5%
	Pos: 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm
	Pos: 12; Einragender Anschluss, einragende Länge = 15%
	Pos: 12; Schadhafter Anschluss, beschädigt

Buchhandlung Schüttert
(2) Parfümerie Schuback
(1) Altes Rathaus, Gastronomie
(3) Leerstand (ehem. Hörheräteakustik)
(Überdachung)
(4) Eisdiele De Martin
Hörakustik Schmitz
Pro Pure unverpackt
al taglio italienisches Restaurant
Fleischerei Kessler
Allianz Versicherungen
(5) Weinkultur
Schuh Seegers
grafenkind
ehem. Kirchhoff Moden
C&A
Juwelier Ahrens
Apollo Optik
Elektrohaus Wiegmann
Leerstand (ehem. Frisör)
M&M Fashionstore
Tredy
Leerstand
Artec technologies
Oldenburgische Landesbank
Leerstand (ehem. Schuh Brückner)
Klavierschule
(6) Altes Stadtcafé
Sporthaus Hadeler

Neugestaltung Lange Straße Mitte, Diepholz

Lange Straße / Kolkstraße
49356 Diepholz

KOLHOFF Landschaftsarchitekten
Lattweg 22a
49377 Vechta
Fon: 04441 - 917 979 4
Fax: 04441 - 999 272 9
info@kolhoff-la.de
www.kolhoff-landschaftsarchitekten.de
Mitglied BDLA AK Nds

Planungsphase	Stadt Diepholz Rathausmarkt 1, 49356 Diepholz	Projektnummer	40520
Planinhalt	Kanalplan, Entwurf	Maßstab	1:200
Plannummer	40520-FA-200-EW-3.14	Plangrösse	A1
Erstelldatum / Gez.	mb	Dateiname	40520-3. Entwurf-220203-mb.vwx
Änd-Nr. / Bez. / Gez.	A Anpassung an neuen Entwurf mb	Druckdatum	3.2.22

Alle Pläne bleiben unser geistiges Eigentum