



Informationen zum Stand der Straßenunterhaltung 2025/26

Stand: 10.11.2025

Straßenunterhaltung 2025



Bauvorhaben	Info	Art der Unterhaltung
Bruchwiesenstraße	Schadensbild: starke vertikale Verformung im Querprofil, Risse in der Fahrbahndecke	Warten auf Westwind; Vertragsabschluss; Temporäre Sackgassenregelung
Emshof (Heeder Fladder)	Schadensbild: Aufgewölbte Fahrbahn	
Kohlhöfer Maschweg (Dustmühle)	Schadensbild: Fahrbahndecke ist mit vielen Rillen (längs zur Fahrbahnkante) versehen und Deckenausbrüche im Kreuzungsbereich Landrieder Weg	Tränkdecke wurde aufgebracht
Neues Feld (St. Hülfe/Alter Torfweg)	Schadensbild: Unebenheiten in der Fahrbahndecke und Durchwuchs	
Zum Kanalweg / Kanalweg (Schobrink / Aschen)	Schadensbild: Fahrbahndecke ist im Kreuzungsbereich vollständig gerissen und löst sich auch in weiteren Abschnitten	Warten auf Westwind
St. Hülfer Bruchstraße		Warten auf Westwind
Zur Kleinbahn (Spreckeler Weg/St.Hülfe)	Schadensbild: Unebenheiten in der Fahrbahndecke und Flickstellen	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Heeder Dorfstraße	Schadensbild: Netzzrisse in der Fahrbahnoberfläche	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Diepholzer Bruch (Bereich Hausnr. 10)	Schadensbild: Absackungen im Seitenbereich (Asphalt) und Quer zur Fahrbahn	
KVP Bremer Eck	Schadensbild: Fahrbahnrisse, Tragschichtbrüche, Markierung abgängig	Sanierung: Deckenerneuerung (Gußasphalt)
St. Hülfer Dorfstraße	Stadtwerke (Gas, Wasser + Fernmelde): Deckenerneuerung (50%)	
Mühlenweg	Schadensbild: Netzzrisse und ausgefahrenes Bankette	Loch in Fahrbahn schließen (Bauhof); Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Moordamm	Schadensbild: Löcher in Fahrbahn	Löcher schließen (Bauhof); Erster Abschnitt bis "Neues Feld" splitten
Sankt Hülfer Bruchstraße (Verbindungsweg zum Heeder Triftweg)	Schadensbild: Wurzeln drücken Fahrbahn im Bereich der Bäume hoch	Tränkdecke wurde aufgebracht
Diepholzer Bruch (Wirtschaftsweg Richtung Wetscher Bruchstr.)	Schadensbild: Netzzrisse und leichte Unebenheiten im Längs- und Querprofil	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Heeder Moorweg	Schadensbild: Bindemittelanreicherung an der Oberfläche	Oberflächenbehandlung mittels Splitten

Straßenunterhaltung 2025



Bauvorhaben	Info	Art der Unterhaltung
Flaggweg / Rohfladder Weg	Das Anlegen einer Ausweichbucht soll erneut geprüft und kalkuliert werden. Ein entsprechender Standort wurde der Verwaltung bereits mitgeteilt.	
Schönhauser Straße	Schadensbild:(hinterer Teil): Risse und Unebenheiten in der Fahrbahndecke	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Schönhauser Straße	Schadensbild: (Einmündung B 69): neue Fahrbahndecke (Pflaster) verzogen und abgesackt	Durch erneute Anschotterung und Pflasterarbeiten in der Fahrbahn konnte das Problem im Einmündungsbereich behoben werden.
Brunnenweg	Schadensbild: Risse in Fahrbahndecke	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Graflage-Hemtewede	Schadensbild: Risse in Fahrbahndecke	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Kusselkamp und Maschweg	Schadensbild: Risse in Fahrbahndecke	Oberflächenbehandlung mittels Splitten
Lehmder Damm (Weg beim Fliegerhorst)	Neue Verschleißschicht auftragen 0/11	
Ossenbecker Radweg		

Ausblick: Straßenunterhaltung 2026



2026	Am Burggraben Geh-/Radweg	keine Förderung möglich
2026	Am Pohl (Baum, Querungsstelle)	Nach Verkehrszählung 2025 keine Querungsstelle erforderlich; Verkehrssicherheit im Gehweg sollte jedoch wieder hergestellt werden (Pflaster)
2026	An der Bahn (Maschstr. - Eggers Brücke und kleine Ausbesserungen Eggers Brücke - Vossen Bruchhof)	Vorbereitung eines Förderantrages über ZUG - 50 % - (Fahrradstraße ausweisen)
2026	Apwischer Straße	Aufweitung Kreuzungsbereich (Erschließungsvertrag mit Anlieger)
2026	Bohlenweg	Entsiegelung des Mehrzweckstreifens durch den Bauhof
2026	Bremer Straße	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	Groweg	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	Groweg	Im Kurvenbereich (Groweg 2) Außen und Innenradius durch Bankettstein verstärken
2026	Heeder Moorweg / Heeder Dorfstraße (Falkenhader Weg)	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	KVP Flöthestraße	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	KVP Rape	Sanierung Fahrbahnrisse / Prüfung Radverkehrsführung
2026	Maschstraße (1.BA - KVP bis Hunte)	4 cm Decke + Rinne
2026	Ovelgönne	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	Ovelgönne	Grünstreifen vor Zufahrt Aral Tankstelle mittels Bankettstein verstärken
2026	Wellestraße	Sanierung Fahrbahnrisse
2026	Zum Kanalweg / Kanalweg (Schobrink / Aschen) Teil 1	Schadensbild: Aufwölbungen und Absackungen in Pflasterdecke (Ehemals Stolte)

➤ **Für 2026 angemeldeter Haushaltsansatz 560.000 €**

Ausblick: Anlagen an Straßen 2026



2026	Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße	(bei ZF) Mittel- und Seitenstreifen
2026	Geschwindigkeitsmessgerät	Ordnungsamt
2026	Triftweg Kreisel	Markieren
2026	KLSA Ovelgönne / Philosophenweg	Umrüstung auf LED
2026	KVP Flöthestraße	Pikto Radfahrer erneuern
2026	KVP am Bahnhof / Groweg	Pikto Radfahrer mit Richtungspfeil vor und nach dem Bahnhofstunnel
2026	Heeder Triftweg (Überführung)	Markieren

➤ Für 2026 angemeldeter Haushaltsansatz 100.000 €